Ikke relevant da der er ingen bemærkninger på el-attest.

Der blev monteret en ny HPFI-relæet samt etableret en jordspyd (jordforbindelse) inden installationerne blev gennemgået af en autoriseret elektriker.

Før	Efter
	 