

Bjørn Wensien
Ny Carlsbergvej 24 st. tv
1760 København

Installationseftersyn

Installationens adresse og ejer

Bakkestien 14
2610 Rødovre

Inst. Nr./ måler nr. / aftage nr.

Bygnings bygge år : Anslået. 2021
El installation bygge år : Anslået. 2021

Data. 26/1-2021

Ved installationseftersyn i dag er følgende konstateret.

Installationens isolationsmodstand

1. Målt mellem sp. Førende leder og jord. 999 M ohm ok.

Eftersyn af måler og gruppetavle

2. Er i god og forsvarlig stand. Nej.
3. Dele trænger til udskiftning på grund af alder. Nej.
4. Er i uforsvarlig stand. Ja.
5. Belastning af 230 volt grupper. 6 stk. grupper
6. Belastning af 400 volt grupper. 3 stk. grupper

Efter syn af fejlstrømsafbryder.

	0	180	Svar	
Test	x1/2	999 ms	999 ms	Ok
	X1	18ms	28 ms	
	X5	15 ms	8 ms	

Jording. 60 ohm Nulling x jordspyd Svar ok

Kortslutning strøm

IK min. 470 Amp.
Ik max. Amp.

Note. Installationer som ikke er lovlige ifølge stærkstrøms bekendgørelsen.

1. Tavlen. Beskyttelse leder skal være opmærket i forhold til grupper i tavlen.
2. Tavlen. Beskyttelse ledet. Der må kun være en under her klemme.
3. Tavlen. Der er lavet for store huller i bunden af tavlen. Så den er ikke dobbelt isoleret. Bunden skal skiftes.
4. Afbryder værelse. Der mangler kabel aflastning.
5. Stikkontakt værelse. Der mangler kabel aflastning. (Da det er konstateret to ens fejl, skal alle afbryder, stikkontakter og lampeudtag tjekkes og ordnes. Ca. 25 stk.)
6. Stikkontakter under vandvarmer. Kabler skal aflastes.

Pris ide. 13.500,- kr. inkl. moms

Betaling Netto kontant 8 dage.
Evt. pris er gældende i 90 dage.

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver Dem indtryk af den sikkerhedsmæssige standard, og hvor der evt. skal foretages ændringer for at lovliggøre elinstallationerne, eller hvor der bør foretages ændringer af installationen af andre hensyn.

Eftersynet er alene foretaget som en besigtigelse af den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen og stikprøvevis adskillelse af denne, medmindre andet er anført på skemaet. Desuden har vi målt den faste installations isolationsmodstand og foretaget kontrol af udstyr til beskyttelse mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o.lign.)

Elinstallatøren, der udfører dette installationseftersyn, kan ikke gøres ansvarlig for udbedring af de fejl og mangler, der måtte være ved installationen, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Såfremt De ønsker det, vil vi gerne bearbejde eftersynsskemaets oplysninger yderligere, således at De får en detaljeret indsigt i de ændringer, der skal foretages, og de punkter, vi i øvrigt vil anbefale, samt give et overslag over, hvad det kan beløbe sig til.

Skulle De ønske yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i eftersynsskemaet eller om vort eftersyn i øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.

Med venlig hilsen



Kristian Andersen
Aut. elinstallatør