



KA ELECTRIC

AUT. EL-INSTALLATØR

Marie Larsen

Nørrebrogade 166A, 3.1
2200 København N

Tempovej 28, 2750 Ballerup

CVR-nummer 31 42 46 07
Telefon 70 221 221
Mobil telefon 40 72 25 67
Bank 7436 0001062750

Dato 240822
Kontonr. 28408357
Lev. dato 220822

FAKTURA 14191

Vare nr.	Vare navn	Enh.pris	Antal	Ex. moms
----------	-----------	----------	-------	----------

010	Et tjeik af lejlighed / Fritids hus	720,00	1	720,00
-----	-------------------------------------	--------	---	--------

Beløb ex. moms	Moms %	Moms kr.	Beløb ialt
720,00	25,00	180,00	900,00

Betaling senest den 01.09.22

Ved elektronisk betaling bedes benyttet FIK:

+71<284083570141914+89582016<

Ved for sen betaling pålægges renter og rykkergebyrer i henhold til gældende lovgivning

Marie Larsen
Nørrebrogade 166A 3,1
2200 København

Installationseftersyn

Installationens adresse og ejer

Hf afd. A
Nordstien 10
2610 Rødovre

Inst. Nr./ måler nr. / aftage nr. 74113685747

Bygnings bygge år : Anslået. 1960
El installation bygge år : Anslået 1960

Installation. Tavle 2000.

Data. 22/8-2022

Ved installationseftersyn i dag er følgende konstateret.

Installationens isolationsmodstand

1. Målt mellem sp. Førende leder og jord. 999 M ohm Ok

Eftersyn af måler og gruppetavle

- | | |
|--|----------------|
| 2. Er i god og forsvarlig stand. | Nej |
| 3. Dele trænger til udskiftning på grund af alder. | Nej. |
| 4. Er i uforsvarlig stand. | ja. |
| 5. Belastning af 230 volt grupper. | 2 stk. grupper |
| 6. Belastning af 400 volt grupper. | 1 stk. grupper |

Efter syn af fejlstrømsafbryder.

		0	180	Svar
Test	x1/2	999 ms	999 ms	virker
	X1	9 ms	8 ms	
	X5	8 ms	8 ms	

Jording. 39,0 Ohm Nulling x jordspyd ved vaskemaskine.

Kortslutning strøm

IK min. Amp.
Ik max. Amp.



Note. Installationer som ikke er lovlige ifølge stærkstrøms bekendgørelsen.

1. Tavlen. Ved kabel indføringer er der laves for store udskæringer i isoleringen. De skal lukke med godkendt materiale. Samt skrue huller skal lukkes.
2. Tavlen. Der mangler en sikringsskuffe.
3. Køkken. Forlængerledning må ikke være ført gennem en bygningsdel.
4. Udvendigt. Lampeledning skal fjernes.

Pris ide.

1.000 til 1.500 kr. inkl. moms

Betaling Netto kontant 8 dage.
Evt. pris er gældende i 90 dage.

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver Dem indtryk af den sikkerhedsmæssige standard, og hvor der evt. skal foretages ændringer for at lovliggøre elinstallationerne, eller hvor der bør foretages ændringer af installationen af andre hensyn.

Eftersynet er alene foretaget som en besigtigelse af den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen og stikprøvevis adskillelse af denne, medmindre andet er anført på skemaet. Desuden har vi målt den faste installations isolationsmodstand og foretaget kontrol af udstyr til beskyttelse mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o.lign.)

Elinstallatøren, der udfører dette installationseftersyn, kan ikke gøres ansvarlig for udbedring af de fejl og mangler, der måtte være ved installationen, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Såfremt De ønsker det, vil vi gerne bearbejde eftersynsskemaets oplysninger yderligere, således at De får en detaljeret indsigt i de ændringer, der skal foretages, og de punkter, vi i øvrigt vil anbefale, samt give et overslag over, hvad det kan beløbe sig til.

Skulle De ønske yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i eftersynsskemaet eller om vort eftersyn i øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.

Med venlig hilsen

Kristian Andersen
Aut. elinstallatør

