

Dato 26. september 2022  
Konto nr. 40364789  
EAN  
Kunde-service:88 82 06 82

**Kr. 3.860,00 - bedes betalt dags dato til:**  
**Ringkøbing Landbobank, Kt. Nr.: 76700008831500**  
**Iban: DK1376700008831500 Swift: RINGDK22**  
**Reference: 40364789**

**MobilePay 64 708 eller Visa/Dankort på <http://eviteq.dk/online-betaling>**  
**Reference: 40364789**

Vi gennemfører udbedring efter rapport af 405

- vi sender en faktura på udbedringen, som du kan bruge som dokumentation ifm din handel.

Samlet pris Kr. 3.860,- inkl. moms

Måleramme skiftes: Nej

410

Mp - 3860 kr

Udbedring efter el tjek

- Hfi demonteret
- Nyt Hpfi monteret
- Pasring sat på sikring
- Ulovlig installation demonteret i soveværelse
- Ulovlig installation demonteret i stue
- Stikprop korrekt monteret således kabelet er dobbeltisoleret
- Defekt lampeudtag nedtaget og ny csp rosette monteret

5205	SAMLET FAST PRIS I HENH. TIL BESKRIVELSE	3.860,00	1,00	20	3.088,00
			0		

Udbedring af fejl efter gennemført el-tjek - udført i henhold til beskrivelsen i rapporten.

Denne faktura for det udførte arbejde er gældende som dokumentation for de gennemførte udbedringer.

<b>Beløb ex. moms</b>	<b>3.088,00</b>
<b>Moms 25%</b>	<b>772,00</b>
<b>Beløb ialt</b>	<b>3.860,00</b>