

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## FAKTURA

Standard EI tæk. De ting som der er blevet fundet, blev udbedret inden rapporten blev afsluttet.  
#ah

Fakturanr. .... 1628  
Fakturadato ..... 27-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Ordrenr. .... 1860  
Side ..... 1/1

Rekvirent. ....  
Reference. ....

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Montørtimer	540,00	2,50	1.350,00
Lærlingetimer	350,00	2,50	875,00
Befæstigelse	10,00	4,00	40,00
MEMBRANDÅSE AP10	53,51	1,00	53,51
Miljøtillæg	60,00	1,00	60,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 2.378,51)

Subtotal: 2.378,51  
25,00% moms: 594,63  
Total DKK: 2.973,14

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - Forfaldsdato: 04-06-2022  
Beløbet indbetales til vor **Bank: Danske Bank Kontonr : 3409 11862837**  
**Faktura nr.: 1628** bedes anført ved bankoverførsel.  
Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 1/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Skema for elsyn

Installationsadresse:

Generelle oplysninger:

### Eftersyn

#### Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasning eller lignende.

Ok

Ændring nødvendig

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 2/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### Fast 230/400 V installation

#### 6. Fordeling af belastningen på grupper

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 8. Antal tilslutningssteder

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 10. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 3/8

Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Lavvoltageinstallation

16. Lampsæt

Ok  Ændring nødvendig

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 4/8

Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 17. Strømforsyninger

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 18. Overstrømsbeskyttelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 19. Ledningsmaterie

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 21. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Tilledninger

#### 22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 23. Ulovlige samlinger

Ok  Ændring nødvendig

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 5/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

24. Forkert anbringelse  
 Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

25. Beskadigelser  
 Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

### Brugsgenstande

26. Korrekt fastgørelse og anbringelse  
 Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

27. Korrekt kapsling  
 Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

28. Beskadigelser  
 Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

### Andre forhold

29. Fotodokumentation  
 Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 6/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

31. Andet/kommentarer

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Afprøvning

Måleobjekter

32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	OK			
RCD				
RCD				
RCD				

33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktue

Bemærkninger

34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktuel

Bemærkninger

35. Installationens isolationsmodstand

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktuel

Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 7/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Stikkontakt.	OK	Ja
CSP roset	OK	Ja
Membrandåse	OK	Ja
Afbryder og stikkontakt	OK	Ja
Tavle	Ok	Ja

#### Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan



Jytte Danielsen  
Veststien 46  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 1860  
Udførelsesdato . 11-05-2022  
Kundenr. .... 986  
Side ..... 8/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

### **Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)**

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.