

<b>Overstrømsbeskyttelse, korrekt sikringsstørrelse, bundkontakter, pasringe eller lignende:</b>	<b>Bemærkning:</b>
Ændring nødvendig	
<b>Nulling:</b> Ikke aktuel	<b>Bemærkning:</b>
<b>Dimensioneringen af gruppeledninger:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Er de rigtige ledningsfarver anvendt:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Er beskyttelseslederne opmærket korrekt i forhold til deres tilhørende grupper:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Korrekt antal grupper:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Fordelingen af belastningen på grupper:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m. låg på dåser og rosetter:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Ingen ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.:</b>	<b>Bemærkning:</b>
OK	
<b>Korrekt antal stikkontakter:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Korrekt aflastning ved tilledningsender:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Er samlinger lovlige:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Korrekt anbringelse af tilledninger:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Er tilledninger i orden og uden beskadigelser:</b> OK	<b>Bemærkning:</b>
<b>Fotodokumentation vedlagt:</b> ja	<b>Bemærkning:</b>
<b>Installationsarbejdet vurderes generelt som godt håndværk:</b> ja	<b>Bemærkning:</b>
<b>Andet/kommentarer:</b>	
<b>Der er fundet fejl i følgende rum:</b>	<b>Kommentar:</b>