

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 1/8

Deres ref.
Vor ref.

Skema for elsyn

Installationsadresse:

Generelle oplysninger:

Eftersyn

Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

For store huller i eltavlen

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.

Ok

Ændring nødvendig

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 2/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Fast 230/400 V installation

6. Fordeling af belastningen på grupper

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Mange kabler er ikke fastgjort korrekt, og heller ikke mekanisk beskyttet ved gulv

8. Antal tilslutningssteder

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

10. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 3/8
Deres ref.
Vor ref.

Generel dårlig

Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Lavvoltageinstallation

16. Lampesæt

Ok Ændring nødvendig

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 4/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

17. Strømforsyninger

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

18. Overstrømsbeskyttelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

19. Ledningsmaterie

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

21. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Tilledninger

22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Mange tiledninger er ikke aflastet korrekt

23. Ulovlige samlinger

Ok Ændring nødvendig

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 5/8

Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Flere samlinger med samlemuffer

24. Forkert anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

25. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Brugsgenstande

26. Korrekt fastgørelse og anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

27. Korrekt kapsling

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

28. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Andre forhold

29. Fotodokumentation

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 6/8
Deres ref.
Vor ref.

30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Det vurderes at størstedelen af installation er udført som gør det selv

31. Andet/kommentarer

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Afprøvning

Måleobjekter

32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	Ok			
RCD				
RCD				
RCD				

33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok Ændring nødvendig Ikke aktue

Bemærkninger

Der mangler jord i flere stikkontakter der har jordben

34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Bemærkninger

35. Installationens isolationsmodstand

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 7/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Eltavle	Ikke ok	
Kabler generelt	Ikke fastgjort korrekt	
Stikkontakter og afbrydere generelt	Er malet over	
Komfur installation	Er udført forkert	
Stikkontakt og afbryder ved køkken	Forkert dåse, sat fast med skrue igennem ramme	
Dåse toilet	Ikke ført ind dobbeltisoleret	

Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2791
Udførelsesdato . 05-04-2024
Kundenr. 1717
Side 8/8

Deres ref.
Vor ref.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.