

Sissel Moos
Nordstien 44
2610 Rødovre



FAKTURA

Vi vurderer det rent økonomisk ikke kan svare sig at udbedre alle fejl, men i stedet for ligge hele installationen død, og lukke hullerne i eltavlen, og fastmontere kablerne til måler og jordspyd.

Så det eneste af installationen der bibeholdes er stikledningen ind til målertavlen, selve målertavlen, kabel mellem målertavlen og eltavle, samt eltavlen beholdes.

Resten er demonteret i tavlen, så ny ejer selv kan fjerne den gamle installation.

Denne faktura samt tidligere elsyn, danner til sammen grundlag for et elsyn uden fejl og mangler.
OBS, bemærk at der kun er en målertavle og eltavle der er rent funktionelt ligt nu

Fakturanr. 2592
Fakturadato 29-04-2024
Kundenr. 1717
Ordrenr. 2816
Side 1/1

Rekvirent.
Reference.

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Beløb
Tilbud	1.800,00	1,00	1.800,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 1.800,00

Subtotal: 1.800,00
25,00% Moms: 450,00
Total DKK: 2.250,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - **Forfaldsdato: 07-05-2024**
Beløbet indbetales til vor **Bank: Danske Bank Kontonr.: 3409 11862837**
Faktura nr.: 2592 bedes anført ved bankoverførsel.
Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.