

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 1/8

Deres ref.
Vor ref.

Skema for elsyn

Installationsadresse:

Nordstien 20

Generelle oplysninger:

Eftersyn

Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

For stort hul ved indgang til kabel.

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Mangler korrekt opmærkning.

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.

Ok

Ændring nødvendig

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 2/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Fast 230/400 V installation

6. Fordeling af belastningen på grupper

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Kabler udendørs mangler korrekt fastgørelse. Stikkontakt i soveværelse sidder fastgjort som en del af væggen. Kabel til stikkontakt på badeværelse mangler fastgørelse.

Underlag til afbryder på badeværelse er monteret ind i væggen. afbryder under

undertavle i stue, er kabler ikke dobbelt isoleret op i. Stikkontakt ved hoveddør mangler jord, samt kabel som går udenfor er ikke dobbelt isoleret hele vejen ind i underlaget.

Dobbeltstikkontakt ved gulv i stue, er kabel ikke dobbeltisoleret helt ind i underlaget.

8. Antal tilslutningssteder

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

Ok Ændring nødvendig

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 3/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Vandvarmer bliver forsynet fra en membrandåse fra et andet rum, så den bløde ledning kører igennem væggen.

10. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Vandvarmer sidder for tæt på bruser

Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 4/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Lavvoltageinstallation

16. Lampesæt

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

17. Strømforsyninger

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

18. Overstrømsbeskyttelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

19. Ledningsmaterie

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

21. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 5/8

Deres ref.
Vor ref.

Tilledninger

22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Lampe i køkken er ikke aflastet korrekt.

23. Ulovlige samlinger

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

24. Forkert anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

25. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Brugsgenstande

26. Korrekt fastgørelse og anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Køleskab mangler jord. Forsyning til ovn og kogeplade mangler fastgørelse.

27. Korrekt kapsling

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

28. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 6/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Andre forhold

29. Fotodokumentation

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Undertavle i stue er ulovligt, grundet at man kan afbryde for nullen.

31. Andet/kommentarer

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Afprøvning

Måleobjekter

32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	Ok			
RCD				
RCD				
RCD				

33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok Ændring nødvendig Ikke aktue

Bemærkninger

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 7/8
Deres ref.
Vor ref.

34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel
Bemærkninger

35. Installationens isolationsmodstand

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel
Bemærkninger

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Tavle	Ej Ok	Ja
Afbryder hoveddør	Ej Ok	Ja
Afbryder badeværelse	Ej ok	Ja
Membrandåse under varmempumpe	Ej ok	Ja
Stikkontakt stue	Ej ok	Ja
Membrandåse til kogeplade	Ej Ok	Ja

Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Anne Kristine Brix Poulsen
Nordstien 20
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 2845
Udførelsesdato . 28-05-2024
Kundenr. 1749
Side 8/8

Deres ref.
Vor ref.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.