

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 1/8  
  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Skema for elsyn

Installationsadresse:

Nordstien 45

Generelle oplysninger:

### Eftersyn

#### Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Kabler kommer ikke dobbelt isoleret ind i tavle.

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.

Ok

Ændring nødvendig

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 2/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

- Ok  
 Ændring nødvendig  
Bemærkninger

#### Fast 230/400 V installation

#### 6. Fordeling af belastningen på grupper

- Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

#### 7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

- Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

Stikkontakter i spisestue er ikke dobbelt isoleret helt ind i underlagt. Stikkontakt i soveværelse er ikke dobbelt isoleret helt ind i underlag. Kabel til stikkontakt i entre mangler fastgørelse.

#### 8. Antal tilslutningssteder

- Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

#### 9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

- Ok  Ændring nødvendig  
Bemærkninger

#### 10. Installationens tilstand

- Ok  Ændring nødvendig

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 3/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### Lavvoltageinstallation

16. Lampesæt

Ok  Ændring nødvendig

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 4/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 17. Strømforsyninger

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 18. Overstrømsbeskyttelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 19. Ledningsmaterie

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 21. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Tilledninger

#### 22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 23. Ulovlige samlinger

Ok  Ændring nødvendig

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 5/8

Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 24. Forkert anbringelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 25. Beskadigelser

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Brugsgenstande

#### 26. Korrekt fastgørelse og anbringelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 27. Korrekt kapsling

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 28. Beskadigelser

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Andre forhold

#### 29. Fotodokumentation

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 6/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### 30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### 31. Andet/kommentarer

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

## Afprøvning

Måleobjekter

### 32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	Ok			
RCD				
RCD				
RCD				

### 33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktue

Bemærkninger

### 34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktuel

Bemærkninger

### 35. Installationens isolationsmodstand

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktuel

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 7/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Tavle	Ej Ok	Ja
Stikkontakter spisestue	Ej Ok	Ja
Stikkontkat stue	Ok	Ja
Stikkontakt soveværelse	Ej Ok	Ja
Stikkontakt entre	Ej ok	Ja
Stikkontakt skur	Ok	Ja

#### Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan

Emil Palme  
Nordstien 45  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2949  
Udførelsesdato . 13-08-2024  
Kundenr. .... 1823  
Side ..... 8/8  
  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.  
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

### **Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)**

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.