

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 1/8  
  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Skema for elsyn

Installationsadresse:

Veststien 42

Generelle oplysninger:

### Eftersyn

#### Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

For store huller i bunden af tavlen.

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Mangler diverse opmærkninger.

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.

Ok

Ændring nødvendig

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 2/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### Fast 230/400 V installation

#### 6. Fordeling af belastningen på grupper

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Kabel mod udestue mangler fastgørelse. Afbryder ved køkken, er kabel ikke aflastet korrekt i forfradåse, samt blankætter slået ud i bunden. Lampeudtag over håndvask mangler aflastninger i forfradåse. Forfradåse ved lysdæmper mangler der aflastning. Flere kabler er ikke dobbelt isoleret helt ind i tavlen.

#### 8. Antal tilslutningssteder

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Synlige muffe på væg ud mod udestue. Lampen på toilet, går ledning igennem væggen.

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 3/8  
  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

I afbryder med lysdæmper er det benyttet 2x0,75mm som fast installation.

### 10. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 4/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Lavvoltageinstallation

#### 16. Lampesæt

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 17. Strømforsyninger

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 18. Overstrømsbeskyttelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 19. Ledningsmaterie

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 21. Installationens tilstand

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Tilledninger

#### 22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok  Ændring nødvendig

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 5/8  
  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

Lampe over håndvask er ikke aflastet korrekt.

#### 23. Ulovlige samlinger

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 24. Forkert anbringelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 25. Beskadigelser

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

### Brugsgenstande

#### 26. Korrekt fastgørelse og anbringelse

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Køleskab mangler jord.

#### 27. Korrekt kapsling

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 28. Beskadigelser

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 6/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Andre forhold

#### 29. Fotodokumentation

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

#### 31. Andet/kommentarer

Ok  Ændring nødvendig

Bemærkninger

Nulling er udført forkert. Generelt tjek forfradåser for aflatninger.

### Afprøvning

Måleobjekter

#### 32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	Ok			
RCD				
RCD				
RCD				

#### 33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktue

Bemærkninger

#### 34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktuel

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 7/8  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

### Bemærkninger

#### 35. Installationens isolationsmodstand

Ok  Ændring nødvendig  Ikke aktuel

### Bemærkninger

### Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Tavle	Ej Ok	Ja
Afbryder køkken/gang	Ej Ok	Ja
Afbryder mod udestue	Ej Ok	Ja
Lampeudtag køkken	Ej ok	Ja
Frisidende muffe	Ej ok	Ja
Stikkontakt	Ok	Nej

### Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at

Henrik Rødsgård  
Veststien 42  
2610 Rødovre

## Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. .... 2848  
Udførelsesdato . 28-05-2024  
Kundenr. .... 1752  
Side ..... 8/8  
  
Deres ref. ....  
Vor ref. ....

de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpnet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

### **Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)**

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.