

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre



Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 1/8

Deres ref.
Vor ref.

Skema for elsyn

Installationsadresse:
Højdestien 45
Generelle oplysninger:

Eftersyn

Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

- Ok
 Ændring nødvendig
Bemærkninger

2. Intakt grundbeskyttelse - (afdækninger/kapsling)

- Ok
 Ændring nødvendig
Bemærkninger

Bundplade i tavle mangler at blive tætnet ved indgang ved kabler.

3. Mærkning med tilhørsforhold samt største tilladte mærkestrøm

- Ok
 Ændring nødvendig
Bemærkninger

Opmærkning af mærkestrøm mangler.

4. Oerstrømsbeskyttelse - korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende.

- Ok
 Ændring nødvendig

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre



Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 2/8

Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Pasningsringe mangler.

5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Ok

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Fast 230/400 V installation

6. Fordeling af belastningen på grupper

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

7. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) samt manglende dæksler m.m

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Kabel bag sofa mangler fastgørelse. Kabel over toiletør mangler fastgørelse. Kabel ved siden af vandvarmer mangler fastgørelse. Ledninger er ikke dobbeltisoleret helt ind i tavle.

8. Antal tilslutningssteder

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

10. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre



Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 3/8

Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Badeværelse

11. Placering af fast installation og elektrisk materiel i forhold til beskyttelse mod vand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Indbygningsarmaturer

12. Ledningsmateriel

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

13. Samlinger (dåse eller direkte i armatur)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

14. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

15. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Lavvoltageinstallation

16. Lampesæt

Ok Ændring nødvendig

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 4/8

Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

17. Strømforsyninger

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

18. Overstrømsbeskyttelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

19. Ledningsmaterie

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

20. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

21. Installationens tilstand

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Tilledninger

22. Korrekt aflastning ved ledningsender

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

23. Ulovlige samlinger

Ok Ændring nødvendig

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre



Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 5/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

24. Forkert anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

25. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Brugsgenstande

26. Korrekt fastgørelse og anbringelse

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

27. Korrekt kapsling

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Køleskab og vaskemaskine mangler jord.

28. Beskadigelser

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Andre forhold

29. Fotodokumentation

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre

Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 6/8
Deres ref.
Vor ref.

30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt "gør det selv"-arbejde

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

31. Andet/kommentarer

Ok Ændring nødvendig

Bemærkninger

Nulling udført forkert. Tavle er kun forsynet med 1 fase, men bliver brugt som 3'faset.

Afprøvning

Måleobjekter

32. Funktionsafprøvning af RCD'er

	OK	Ændring nødvendig	Ikke aktuel	Bemærkning
RCD	Ok			
RCD				
RCD				
RCD				

33. Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere

Ok Ændring nødvendig Ikke aktue

Bemærkninger

34. Jordingsanlæggets effektivitet

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Bemærkninger

35. Installationens isolationsmodstand

Ok Ændring nødvendig Ikke aktuel

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre



Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 7/8
Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation Ja/Nej
Tavle	Ej Ok	Ja
Afbryder køkken	Ok	Ja
Afbryder værelse	Ok	Ja
Afbryder gang	Ok	Ja
Stikkontakt bryggers	Ok	Ja
Lampeudtag	Ok	Ja

Til ejer/bruger af installationen

Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og salg af boliger.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, medmindre andet er anført

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD'er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpnet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan

Tina Holst
Højdestien 45
2610 Rødovre



Skema for elsyn ny-5

Ordrenr. 3013
Udførelsesdato . 24-09-2024
Kundenr. 1871
Side 8/8

Deres ref.
Vor ref.

samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet.

Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018)

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpes.