CAEMBELL EL-ANLÆG
Etabl. 1917

Florence Evelyn Perche Hansen
Bakkestien 52
2610 Rødovre

Kundenummer:	42677108
Deres ref.:	Florence Evelyn Perche Hansen
Ordrenummer:	260034
Dato:	08-09-2026
Version:	8

El-syn

Navn på medarbejder: Maria Corneliussen
Dato: 20/8 2026
Anlægsnummer: 571313174114417330

Æ.n. = Ændring nødvendigI.a. = Ikke aktuel

Generelle oplysninger:

4
Kolonihavehus

Målinger: Tavle

5	HPFI	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
	HFI	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
	PFI	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
	FI	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
	Anden metode:			
6	Jordelektrodens overgangsmodstand	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
7	Gennemgående forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
8	Isolationsmåling: 230/400 V strømkredse	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
9	Isolationsmåling: Lavvoltinstallationer	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
10	*Målemetoder, -resultater og bemærkninger*			

Kontrol: Tavle

11	Tilgængelighed/fri plads	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
12	Beskyttelse mod direkte berøring(afdækninger/kapsling)	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
13	Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
14	Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
15	*Bemærkninger*			

Kontrol: Installation

16	Fordelingen af belastningen på grupper	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
17	Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m. Låg på dåser og rosetter	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
18	Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.

19	Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffer m.v.	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
20	Installationens almene tilstand	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
21	*Bemærkninger*			

Kontrol: Lavspænding				
22	Oversigtstegning	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
23	Strømforsyninger	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
24	Overstrømsbeskyttelse	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
25	Ledningsmateriel	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
26	Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare). Herunder tilløb til brand.	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
27	Installationens almene tilstand	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
28	*Bemærkninger*			

Tilledninger				
29	Korrekt aflastning ved ledningsender	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
30	Ulovlige samlinger	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
31	Forkert anbringelse	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
32	Beskadigelser	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
33	*Bemærkninger*			

Kontrol: Installation				
34	Korrekt fastgørelse og anbringelse	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
35	Korrekt kapsling	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
36	Beskyttelse mod indirekte berøring	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
37	Beskadigelser	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
38	Ulovlige/ændrede brugsgenstande	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
39	*Bemærkninger*			

Kontrol: Generelt				
40	Fotodokumentation vedlagt	[ ] Ok	[ ] Æ.n.	[X] I.a.
41	Tilstrækkeligt med Grupper og stikkontakter	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
42	Installationsarbejdet vurderes ikke at være Dårligt håndværk muligvis ulovligt "gør det selv" arbejde	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.
43	Andet/kommentarer	[X] Ok	[ ] Æ.n.	[ ] I.a.

44 *Bemærkninger*

Der er blevet kontrolleret følgende:
Spots i loftet
Stikkontakt på toilettet
Stikkontakt i køkkenet over bordplade

Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget Spots i loftet, samt stikkontakt i toilettet, stikkontakt i køkken

Resultat Installationen er trukket samt monteret korrekt.

Fotodokumentation ☐

45 *Bemærkninger*

Til ejer/bruger af installationen
Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.
Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet.
Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFIafbrydere o. lign.).
Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.